

対策箇所一覧表

【綾小学校】

点検番号	路線名等	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道横町・栄町線	小学校から右折、立町方面への道沿い	空き家が何軒かあり、道路側に屋根等が落下の恐れがある。	空家の改修か取壊し	カラーコーン設置 ブルーシートにより落下防止(H30.8)	—	所有者による取壊し (令和元年度取壊し済)	綾町 自治会	○
2	町道横町・栄町線	小学校から右折、立町方面への道沿い	雨が降った場合に、水があふれ落ち込む危険性がある。	防護柵の設置	—	側溝蓋の設置を検討中	防護柵の設置	綾町	
3	県道宮崎・須木線	セブンイレブン前	セブンイレブン前は車の出入りが多く、スピードを落とさず、登校中に児童が危険なことがあった。保護者から町道条下線から登校できないかとの要望あり。	車の誘導用のポール設置	—	H26にポール設置済み	車進入防止のポストコーンの設置	高岡土木事務所 綾町	○
4	町道川端通り線	住宅近くの用水路	住宅近くにある用水路は児童が立入可能である。	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	—	—	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	綾町	
5	法定外の水路	南麓住宅前の用水路	天候にかかわらず水かさが増え、柵がなく滑りやすいので危険。	防護柵の設置	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	—	防護柵の設置	綾町	
6	町道割付・岩下線	学校下の側溝	学校下の側溝に児童が入ることがある。	防護柵の設置	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	—	防護柵の設置	綾町	
7	町道岩下通り線	服部商店付近の水路	ガードレールから足を入れたり、身を乗り出したりできるので、危険。	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	H26年に看板設置済み	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	綾町	○
8	町道四枝東通り線	県道宮崎・須木線に合流する下り坂	県道に合流する急な下り坂で見通しが悪く、横断歩道がないため注意を要する。	横断歩道設置 (通学時の交通量が少なく、横断歩道設置の必要性)	通学時には、横断歩道の箇所 で横断するように指導する。 (カーブミラーの設置を行う予定)	カーブミラーの設置協議中	カーブミラー設置 (R1完了)	綾町	○
9	町道割付・岩下線	出会い坂下から左折、麓に向かう道	水路に沿ったガードレールが途切れたところがある。	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	H26に看板設置済み	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	綾町	○
10	町道深田・灰原線	ほんものセンター裏の路地	見通しが悪く、出会い頭の車が心配。	注意看板設置	—	—	注意看板設置	綾町	
11	県道宮崎・須木線	東中坪公民館前の横断歩道	信号もなく、駐車場からの車にも注意が必要。	押しボタン式信号設置	通学時には、信号機のある箇所 で横断するように指導する。	—	押しボタン式信号設置 横断箇所指導	高岡警察署	○
12	町道立町・横町線	たまきクリニック前	溝が雨の時あふれやすい。	防護柵の設置か側溝蓋掛	防護柵を設置する。	H27に側溝蓋掛済み	側溝蓋掛	綾町	○
13	町道畑田通り線	揚町公民館周辺の水路	大雨の際の増水が心配。	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	—	—	危険防止の看板設置・PTA及び教員の指導	綾町	

対策箇所一覧表

【綾小学校】

点検番号	路線名等	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
14	町道四枝・中堂線	中堂地区の墓地前	竹藪や木がうっそうとしていて薄暗く、人通りが少ない。	樹木の剪定	—	H27から定期的に剪定実施	樹木の剪定	綾町	○
15	町道西向川原線	公民館から続いている町道	見通しがきかないので、剪定や街灯設置が必要。	樹木の剪定と防犯灯設置	—	H27から定期的に剪定実施	樹木の剪定と防犯灯設置	綾町	
16	町道川原田中川原線	北麓集落の墓地付近の側溝蓋掛	道路幅員が狭く、児童と車輛が混雑し危険	側溝蓋掛	—	H27～H29に側溝蓋掛実施	側溝蓋掛	綾町	○
17	県道田代八重綾線	町道久木ノ丸梅藪線の入口から尾堂橋までの歩道整備	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく危険	歩道設置	—	H26より歩道整備中	平成26年度から歩道設置 令和元年度完了 (一部用地取得困難箇所あり)	高岡土木事務所	○
18	県道高岡綾線	大平山から宮谷集落までの歩道整備	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく危険	歩道設置	減速マークの設置	減速マークの設置 (H30)	歩道設置 (要望中)	高岡土木事務所	
19	県道南俣宮崎線	崎ノ田集落の歩道整備	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく危険	歩道設置	—	H27より歩道整備中	平成26年度から歩道設置中 R4年度完了	高岡土木事務所	○
20	県道南俣宮崎線	神下信号機付近の交差点改良と歩道整備	大型車輛の通行が多いにもかかわらず歩道がなく危険	歩道設置と交差点部改良	ポールコーン設置及び交通管理者との協議による施設の改善	H27にグリーンベルト帯を実施済み	歩道設置と交差点部改良 (要望中)	高岡土木事務所 高岡警察署	
21	県道都農綾線	宮崎化成前の歩道整備	歩道はあるが幅員が狭く危険	歩道拡幅	減速マークの設置	—	歩道拡幅 (H31～測量設計) R4年度完了	高岡土木事務所	○
22	県道宮崎須木線	上畑集落の歩道整備	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく危険	歩道設置	減速マーク 実施済み	H24に減速マーク実施済み	歩道設置 (H31～測量設計)	高岡土木事務所	
23	県道田の平綾線	二反野集落入口の道路改良	大型車輛の通行が多いにもかかわらず道路幅員が狭く危険	道路改良	区画線の施工	H28より改良にむけての用地買収中	道路改良 (H30年度完了)	高岡土木事務所	○
24	県道綾法ヶ岳線	小田爪橋の歩道設置	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく危険	歩道設置	カラー舗装 実施済み	H24年にカラー舗装を実施済み	歩道設置 (要望中)	高岡土木事務所	
25	県道高岡綾線	町道千草通り線との交差点部の信号機設置	県道の交通量が多く横断するのが危険	感知式信号設置	交差点改良の必要性がある (H30交差点改良済)	—	感知式信号設置 (令和元年度設置完了)	高岡土木事務所 高岡警察署 綾町	○
26	町道桑下線	商工会館前の道路整備	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく危険	歩道設置 道路拡幅	用地買収は完了 無電柱化と並行して整備	—	歩道設置 道路拡幅	綾町	

対策箇所一覧表

【綾小学校】

点検番号	路線名等	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
27	町道横町・栄町線	県道宮崎須木線入口から小学校までの道路整備	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく危険	歩道設置 道路拡幅	用地買収は完了 無電柱化と並行して整備	—	歩道設置 道路拡幅	綾町	
28	町道千草通り線と玉石辺保木線との交差点部の信号機設置	町道千草通り線と玉石辺保木線との交差点部の信号機設置	県道の交通量が多く横断するのが危険	感知式信号設置		玉石・辺保木線の改良を行い、横断歩道を設置	横断歩道整備済	高岡警察署 綾町	○
29	町道玉石辺保木線	県道宮崎須木線入口から酒泉の杜までの歩道整備	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく危険	歩道設置	—	H28歩道設置完了	歩道設置	綾町	○
30	町道八日町尾原線	県道高岡綾線の入口から古屋集落を結ぶ町道の拡幅	道路幅員が狭く、児童と車両が混雑し危険	道路改良	—	—	一部道路改良実施(H26～H27)	綾町	
31	町道池元通り線	古屋公園付近の歩道の整備	道路幅員が狭く、児童と車両が混雑し危険	歩道設置	車輛等に対して、注意看板の設置	—	歩道設置	綾町	
32	宮崎須木線	郷鳴交差点から揚町交差点	歩行時に電柱類が支障となっている。また隣接地への乗り入段差が多数あり、インターロッキング破損箇所も多く危険	無電柱化、段差解消、歩道改修	—	H29年度より一部区間無電柱化実施	無電柱化、段差解消、歩道改修	高岡土木事務所	
33	町道千草通り線	野菜加工館前から郷鳴交差点	歩道に耕作地乗入が多数あり、段差による児童転倒の危険性がある	歩道段差解消	舗装舗装補修 R4～R6	—	歩道段差解消 (R3～測量設計)	綾町	
34	町道横町・栄町線	県道宮崎・須木線入口から小学校まで	歩行時に電柱類が支障となっている。	無電柱化	—	—	無電柱化 (R2～工事着手)	綾町	
35	町道横町・栄町線	小学校出会い坂前交差点	出会い坂を勢いよく下校する児童と右側から来る車両が衝突する危険性がある。	「止まれ」規制表示の設置	車両への徐行看板設置		「止まれ」規制表示の設置	綾町	
36	県道田代八重・綾線	中学校前の減速マーク設置	西部方面から来る車のスピードが速く、横断する児童が危険である。	減速マーク設置			減速マークの設置 (H30完了)	高岡土木事務所	○
37	町道役場小学校通り線	県道宮崎須木線から役場北側駐車場	児童館への送迎車、役場への来庁車が多く下校する児童が危険。	歩道設置			歩道設置	綾町	
38	町道千草通り線	町道千草通り線から県道南俣宮崎線との交差点	町道交差点の一部が歩道が未整備になっており歩行する児童・園児が危険である。	歩道設置(※綾小学校・綾保育園要対策箇所)			歩行者通行帯設置 (R5完了)	綾町	○
39	町道横町・栄町線	三原菓子店前の側溝蓋破損	側溝蓋が破損し、児童が転倒する恐れがある。	側溝蓋改修(※綾小学校要対策箇所)			側溝蓋改修 (R2完了)	綾町	○

対策箇所一覧表

【綾小学校】


点検番号	路線名等	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
40	上畑地区通学路全般	上畑地区通学路全般	街灯がなく、人や車通りが少ない。	ボランティア等による見守り活動			見守り活動実施 (R3.12～)	綾町 (教育委員会)	○
41	県道宮崎・須木線	上畑橋下の川周辺	降雨時に増水が予測され危険である。	ボランティア等による見守り活動			見守り活動実施 (R3.12～)	綾町 (教育委員会)	○
42	四枝地区通学路全般	四枝地区通学路全般	街灯がなく、人や車通りが少ない。	ボランティア等による見守り活動			見守り活動実施 (R3.12～) 防犯パトロール(継続的に実施)	綾町 (教育委員会)	○
43	町道立町・郷鳴線	立町地区・立町公民館前の路線	幹線道路への抜け道となっており、朝は交通量も多く車の速度が速いため危険。	・ボランティア等による見守り活動 ・学校による安全教育 ・外側線の引き直し ・防犯パトロール(警察)			安全教育・見守り活動実施 (R3.12～) 防犯パトロール(継続的に実施) 外側線引き直し(R4完了)	綾町 (教育委員会・建設課) 高岡警察署	○
44	町道千草通り線	立町地区・立町住宅前の路線	朝は交通量が多く、車の速度が速い。	・ボランティア等による見守り活動 ・学校による安全教育 ・外側線の引き直し ・防犯パトロール(警察)			安全教育・見守り活動実施 (R3.12～) 防犯パトロール(継続的に実施) 減速マークの設置(R5完了)	綾町 (教育委員会・建設課) 高岡警察署	○
45	古屋地区通学路全般	古屋地区通学路全般	全体的に狭く、見通しが悪いところがあり、人通りも少ない。	・ボランティア等による見守り活動 ・学校による安全教育			安全教育・見守り活動実施 (R3.12～)	綾町 (教育委員会)	○
46	町道杵道・郷鳴線	神下地区・西神下内交差点	横断歩道がなく、周囲にハウスもあり見通しが悪い。	横断歩道の設置 (道路管理者による歩行者滞留所確保後に設置予定)			横断歩道の設置	高岡警察署 綾町(建設課)	
47	町道神下・瀬之口線	神下地区・西神下内交差点	周囲に建物がなく、ひらけてはいるが見通しは悪い。	カーブミラーの設置			カーブミラーの設置	綾町	○
48	町道八幡通り線	神下地区・西神下内交差点	児童より高いブロック塀があり見通しも悪く横断歩道もない。止まれの表示が薄い。	・ボランティア等による見守り活動 ・学校による安全教育 ・防犯パトロール(警察)	路面標示(速度抑制)の設置 (令和3年度完了)		安全教育・見守り活動実施 (R3.12～) 防犯パトロール(継続的に実施)	綾町 (教育委員会) 高岡警察署	○
49	町道立町・郷鳴線	西中坪地区・地区内の民家	ブロック塀にひび・ずれがあり、崩れる恐れがある。	危険ブロック塀等除却の合意形成			危険ブロック塀等除却の合意形成	綾町 (建設課)	
50	町道横町・栄町線	南麓地区・学校下の民家	ブロック塀が傾き波うっており、崩れる恐れがある。	危険ブロック塀等除却の合意形成			危険ブロック塀等除却の合意形成	綾町 (建設課)	
51	岩下公園前用水路	岩下公園前用水路	用水路の水の流れも多く、雑草が多いため見えにくい。	用水路浚渫、草刈り			用水路浚渫、草刈り	綾町 (建設課)	○
52	町道杵道・水流線	北麓地区・通学路途中の牛小屋	雨天時に牛の糞尿が道路に流れ出し、登校に支障があるため通学路を変えてほしい。	畜産農家への指導		指導後道路への流出が改善された。	畜産農家への指導 (令和3年度完了)	綾町 (教育委員会)	○
53	県道田代八重・綾線	北麓地区・小田爪橋周辺	横断歩道の印字が薄く、視認できない。	横断歩道の引き直し			横断歩道の引き直し (令和3年度完了)	高岡警察署	○

対策箇所一覧表


【綾小学校】

点検番号	路線名等	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
54	町道岩下通り線	左道地区・集落までの路線	交通量が多く、途中で歩道が切れているため危険である。	歩道設置	路面標示(速度抑制)の設置(R3完了) 区画線の設置(R5完了)		歩道設置	綾町 (建設課)	
55	町道岩下通り線	左道地区・集落までの路線沿いの水路	水路の流れが急で水量が多いため、大雨時に増水して危険である。	ボランティア等による見守り活動			見守り活動実施(R3.12～)	綾町 (教育委員会)	○

# 通学路対策箇所図



# 通学路対策箇所図（令和3年度緊急合同点検）



40 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・ボランティア等による見守り活動  
△225.8

55 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・ボランティア等による見守り活動  
△227.9

51 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・岩下公園前用水路  
浚渫、草刈り

54 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・歩道設置

52 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・サイク農産農家への指導

53 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・横断歩道の引き直し

43 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・ボランティア等による見守り活動  
・学校による安全教育  
・外側線の引き直し

47 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・カーブミラーの設置

46 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・横断歩道の設置

48 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・ボランティア等による見守り活動  
・郷隣活動  
・学校による安全教育

41 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・ボランティア等による見守り活動

42 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・ボランティア等による見守り活動

44 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・ボランティア等による見守り活動  
・学校による安全教育  
・外側線の引き直し

45 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・ボランティア等による見守り活動  
・学校による安全教育

入50 歩行者の安全確保  
〈対策メニュー〉  
・危険ブロック塀除却